



Abb. 3.3.7/1a) und b): Fahrzeugbatterie(n) mit und ohne Schutzabdeckung am Fahrzeugrahmen (Fotos: Volvo)



Abb. 3.3.7/2: Batterie im hinteren Bereich des Fahrzeugrahmens bei einer MB Actros Sattelzugmaschine (Foto: DaimlerChrysler)



Abb. 3.3.7/3: Batterie unter dem Fahrersitz eines Transportes (Foto: Heck)



Abb. 3.3.7/4: Zusatz-(Gel-)Batterie in einem Notarztsatzfahrzeug (NEF) (Foto: Bildstelle der Feuerwehr Düsseldorf)



Abb. 3.3.7/5: Batterie in einem Staukasten am Heck eines Rüstwagens (Foto: Bildstelle der Feuerwehr Düsseldorf)